

学校法人千葉明德学園 学校施設耐震化状況

学校法人千葉明德学園では、学生、生徒、園児及び教職員の安全を確保するために、学校施設の耐震化を完了しております。2019年1月1日現在の各学校施設の耐震化の状況については、以下をご覧ください。

	保有面積 (①) m ²	新耐震基準 で建築 (②) m ²	旧耐震基準 で建築 (③) m ²	耐震診断 実施済 (④) m ²	耐震改修 完了済 (⑤) m ²	耐震改修 未実施 (⑥) m ²	耐震化率 (②+⑤)/① %
千葉明德学園	24,085	5,819	18,266	18,265	18,265	0	100.00
千葉明德短期大学 本館・別館	2,748		2,748	2,748	2,748	0	100.00
千葉明德短期大学 2号館	1,096	1,096					100.00
千葉明德高等学校 1号館	4,258		4,258	4,258	4,258	0	100.00
千葉明德高等学校 2号館	3,601		3,601	3,601	3,601	0	100.00
千葉明德高等学校 生徒ホール	1,075	1,075					100.00
千葉明德高等学校 体育館	3,050		3,050	3,050	3,050	0	100.00
千葉明德学園 本館	1,896		1,896	1,896	1,896	0	100.00
千葉明德高等学校 選択教室棟	398	398					100.00
千葉明德高等学校 倉庫	62	62					100.00
千葉明德高等学校 クラブ部室(東側)	205	205					100.00
千葉明德中学校 旧館	1,295		1,295	1,295	1,295	0	100.00
千葉明德中学校 新館	2,061	2,061					100.00
千葉明德短期大学附属幼稚園(山の園舎)	217	217					100.00
千葉明德短期大学附属幼稚園(森の園舎)	1,417		1,417	1,417	1,417	0	100.00
明德やちまたこども園	705	705					100.00

1. 旧耐震基準で建築とは、昭和56年6月1日改正の新耐震基準(建築基準法施行令)施行以前に建築された建物をいう。
2. 四捨五入により端数処理を行っていることから、合計面積は一致しないことがある。
3. 取り壊し予定など、調査時点において使用していない建物及び教職員が日常的に使用していない建物は調査対象から除く。